



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	BLINDERNVEIEN 11
Bygningskode	BL30
Adresse	Blindernveien 11
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	23.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger fra høsten 2013 til høsten 2014 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. etasje og underetasje. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Østre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6182190	Blindernvveien 11	U14 kontor	U	01.11.2013	03.10.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	
6182331	Blindernvveien 11	U16 pauserom ansatte	U	01.11.2013	03.10.2014	25 +/- 2	30 Bq/m ³	
6176606	Blindernvveien 11	U19 arkeologi	U	01.11.2013	03.10.2014	22 +/- 2	20 Bq/m ³	
6180038	Blindernvveien 11	U11 kontor/ resepsjon	U	01.11.2013	03.10.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	
6176721	Blindernvveien 11	U45 seminarrom	U	01.11.2013	03.10.2014	60 +/- 4	60 Bq/m ³	
6190474	Blindernvveien 11	U40 pauserom	U	01.11.2013	03.10.2014	39 +/- 3	40 Bq/m ³	
6188924	Blindernvveien 11	118 kontor	1	01.11.2013	03.10.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	
6190243	Blindernvveien 11	142 kontor	1	01.11.2013	03.10.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	
6186100	Blindernvveien 11	134 kontor	1	01.11.2013	03.10.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	
6189963	Blindernvveien 11	124 kontor	1	01.11.2013	03.10.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.