



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>Bispegata 16</b>
<b>Bygningskode</b>	SE42
<b>Adresse</b>	Bispegata 16, Sentrum
<b>Eierforhold</b>	Leid bygning
<b>Bruk</b>	Lager, møterom, kontor
<b>Siste radonmåling</b>	2013/14
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2018/19
<b>Status</b>	Lave verdier i alle rom.
<b>Sist oppdatert</b>	01.10.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Sentrum					
Bygning:	Bispegata 16					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
4761797	Møterom, 3. etasje	07.01.2014	04.03.2014	51 +/- 7	<b>40 Bq/m<sup>3</sup></b>	
4224507	Møterom, 3. etasje	07.01.2014	04.03.2014	52 +/- 7	<b>40 Bq/m<sup>3</sup></b>	
5623301	Kontor, 2. etasje	07.01.2014	04.03.2014	83 +/- 9	<b>60 Bq/m<sup>3</sup></b>	
4896114	Lager, 1. etasje	07.01.2014	04.03.2014	42 +/- 7	<b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>	
2993137	Lager, 1. etasje	07.01.2014	04.03.2014	37 +/- 6	<b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noe rom.