



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>St. Olavsgate 23</b>
<b>Bygningskode</b>	SE24
<b>Adresse</b>	St. Olavsgate 23, Sentrum
<b>Eierforhold</b>	Leid bygning
<b>Bruk</b>	Undervisningslokaler i 2. – 4. etasje
<b>Siste radonmåling</b>	2013/14
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2018/19
<b>Status</b>	Lave verdier i alle rom.
<b>Sist oppdatert</b>	01.10.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Sentrum					
Bygning:	St. Olavsgate 23					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
4717971	Lesesal 7	18.12.2013	24.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
5499009	Lesesal 2	18.12.2013	24.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
3689395	334	18.12.2013	24.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
5933734	314	18.12.2013	24.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
3149176	434	18.12.2013	24.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noe rom.