



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>Gullhaugveien 1 - 3</b>
<b>Bygningskode</b>	AN34
<b>Adresse</b>	Gullhaugveien 1 - 3
<b>Eierforhold</b>	Leide lokaler
<b>Bruk</b>	UIO benytter kontorlokaler i 1. etasje (på bakkeplan)
<b>Siste radonmåling</b>	2013/14
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2018/19 - sporfilmmåling
<b>Status</b>	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
<b>Sist oppdatert</b>	11.09.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver: <b>UIO</b>						
Område: <b>Andre</b>						
Bygning: <b>Gullhaugveien 1 - 3</b>						
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
7646730	Kontor vest/nord	06.02.2014	24.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
7646078	Landskap, øst/nord	06.02.2014	24.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
7533086	Kontor, øst (Anne)	06.02.2014	24.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noe rom.