

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver: **UIO**

Område: **Vestre Blindern**

Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi		Beregnet årsmiddel	Kommentar
6460513	Parkanlegget	112	1	28.01.2013	08.04.2013	348	+/- 44	270 Bq/m³	vaskerom
6462832	Parkanlegget	207	2	28.01.2013	08.04.2013	293	+/- 38	230 Bq/m³	kontor
6467187	Parkanlegget	105	1	28.01.2013	08.04.2013	324	+/- 42	250 Bq/m³	garderobe
6472260	Parkanlegget	111	1	28.01.2013	08.04.2013	311	+/- 39	240 Bq/m³	vaskerom
6479471	Parkanlegget	202	2	28.01.2013	08.04.2013	300	+/- 38	230 Bq/m³	pauserom

Det er målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i flere rom. I hvert av disse må det undersøkes om det er betydelig oppholdstid og om det er ventilasjon med begrenset driftstid.

I oppholdsrom med verdier høyere enn 100 Bq/m³ og balansert ventilasjon med begrenset driftstid, bør det i henhold til StrålevernInfo 1-12, gjennomføres logging av radonverdier time for time høsten 2013.

Tiltak vurderes hvis loggingen viser høye radonverdier i brukstiden.