

TØ 26 - Butikkpaviljong

Sarsgt. Monradsgt.

Bygg type:		Byggeier: UiO		Byggeår: ?		Dato: 19.11.2019
Nr.	Teknisk installasjon	Tekn.installasjon drift/vurdert	Risikokat. vurdert	Risikoreduserende tiltak	Risikokat. etter tiltak	Kommentarer
A	Bygget har elektrisk VVB på loft/teknisk rom. Det er ikke VVC eller varmekabel på anlegget.	Det er ikke montert termometer eller SD-føler etter blandeventil på bereder.	2 - begren.	Temperatur kontrolleres på vv.systemet: Termostat VVB +70 gr.	3 - lite	
B	Bygget har blindledning; Brannskap.Det er ikke persjonaldusjer i bygget. Varmeanlegget i bygget; gulvvarmekurs og ventilasjonskurs forsynes fra Brøggers hus.	Blindledninger vil danne biofilm, som er grunnlag for legionella.	3 - lite			
C	Luftbefuktning.	Det er ingen type luftbefuktning i bygget.	Ingen			
D	<u>Generelt:</u> Røranlegget er nytt. Det bør sjekkes om det er innsatt tilbakeslagsventil på kaldtvannsledning til brannskap.	Kontroll blindledning	3 - lite			

Befaring avholdt: 19.11.2019

Marius Heimly Amundsen, Christian Støye og Odd-Erik Høy

Vurdering av analyseskjema og kort befaring.

Risikokategori (smittepotensial):

1 - stort 2 - begrenset 3 - lite

Utarbeidet:

Odd-Erik Høy

Driftsleder UiO: Marius Heimly Amundsen

Tlf.: 913 24 466

Kontroll:

Torje Finisrud