



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Lilletorget 1
Bygningskode	SE17
Adresse	St. Olavsgate 23, Sentrum
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Kontorer
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	01.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	

