



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskerboliger Sognsveien 66
Bygningskode	FB 21
Adresse	Sognsveien 66
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Forskerboliger
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	26.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver: UIO							
Område: Forskerboliger							
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6744155	Leilighet FB21, Sognsveien 66B 101	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6743165	Leilighet FB21, Sognsveien 66B 101	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6873079	Leilighet FB21, Sognsveien 66D 103	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6876247	Leilighet FB21, Sognsveien 66D 103	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6887798	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 203	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6890909	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 203	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
3604907	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 208	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6263446	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 208	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6886428	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 302	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6886444	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 302	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6891428	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 303	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6889836	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 303	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6410914	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 305	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6888689	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 305	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6895072	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 306	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
5813399	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 306	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6895080	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 308	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6885370	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 308	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6886899	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 309	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6893101	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 309	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6878482	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 310	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6743132	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 310	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6743512	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 311	Stue	08.11.2013	30.01.2014	22 +/- 3	20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6877252	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 311	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6873111	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 405	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6878961	Leilighet FB21, Sognsveien 66A 405	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³