



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Arbins gate 7 "Jusbuss"
Bygningskode	SE40
Adresse	Arbins gate 7, Sentrum
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	UIO leier kontor, møterom mm i kjeller og 1. etasje
Siste radonmåling	April 2015
Planlagt oppfølgende måling	Avhengig av leieforholdets varighet
Status	Tiltak ikke nødvendig
Sist oppdatert	12.08.2015
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste årsmiddelverdi på 150 Bq/m ³ i "Stue, kjeller". Her gjennomføres trinn 2 med logging av radonverdier time for timer vinteren 2014/15 for å avgjøre om det er høye verdier i brukstiden. Trinn 2-måling april/mai 2015 viste at verdiene er høyere enn tiltaksgrensen på 100 Bq/m ³ også i brukstiden. Lokalet benyttes imidlertid ikke som fast oppholdsrom. Det er sporadisk bruk av lokalet. Ettersom verdiene ligger under maksgrensen på 200 Bq/m ³ , anses tiltak ikke å være nødvendig. Leieforholdet er under vurdering. Vedlegg 1: Sporfilmmålinger vinter 2013/14 Vedlegg 2: Trinn 2-måling april/mai 2015	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Sentrum					
Bygning:	Arbins gate 7 (Jusbuss)					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
5734066	Kjeller ved WC	19.12.2013	25.02.2014	160 +/- 12	120 Bq/m³	Ikke oppholdsrom
2121804	Stue, kjeller	19.12.2013	25.02.2014	199 +/- 14	150 Bq/m³	Følges opp
5844485	Møterom/ kontor, kjeller	19.12.2013	25.02.2014	119 +/- 9	90 Bq/m³	
5780119	Feg, 1. etasje	19.12.2013	25.02.2014	122 +/- 10	90 Bq/m³	
5062484	Sag, 1. etasje	19.12.2013	25.02.2014	103 +/- 9	80 Bq/m³	

Det er målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i ett rom.

I oppholdsrom med årsmiddelverdi høyere enn 100 Bq/m³ gjennomføres logging av radonverdier time for time vinteren 2014/-15

Tiltak vurderes hvis loggingen viser høye radonverdier i brukstiden.



VEDLEGG 2: Trinn 2-måling april/mai 2015-08-12

