



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Cort Adellers gate 30
Bygningskode	SE39
Adresse	Cort Adellers gate 30
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Kontorer og undervisning i 2. og 3. etasje
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	01.10.2014
Historikk Sporfilmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Sentrum					
Bygning:	Cort Adelers gt. 30					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
1893817	222	19.12.2013	25.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
5099015	208	19.12.2013	25.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
2467090	borte	19.12.2013				borte
1604230	322	19.12.2013	25.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
5742721	353	19.12.2013	25.02.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.