



RADONDOKUMENTASJON

| Bygning | Domus Nova |
|--|----------------------------|
| Bygningskode | SE10 |
| Adresse | St. Olavs plass 5, Sentrum |
| Eierforhold | Leid bygning |
| Bruk | Undervisning |
| Siste radonmåling | 2013/14 |
| Planlagt oppfølgende måling | 2018/19 |
| Status | Lave verdier i alle rom. |
| Sist oppdatert | 01.10.2014 |
| Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom. | |



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

| <h1>Radonor</h1> | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER | | | | | | |
| Oppdragsgiver: | UIO | | | | | |
| Område: | Sentrum | | | | | |
| Bygning: | Domus Nova | | | | | |
| Brikkenummer | Rom | Startdato | Sluttdato | Målt verdi | Beregnet årsmiddel | Kommentar |
| 2395028 | Postrommet | 18.12.2013 | 24.02.2014 | 26 +/- 5 | 20 Bq/m³ | |
| 4431490 | Kantine | 18.12.2013 | 24.02.2014 | 31 +/- 6 | 20 Bq/m³ | |
| 4650545 | Kantine, messanin | 18.12.2013 | 24.02.2014 | 23 +/- 6 | 20 Bq/m³ | |
| 5827753 | IN72 | 18.12.2013 | 24.02.2014 | 31 +/- 6 | 20 Bq/m³ | |
| 3610284 | Trapperom, u2 | 18.12.2013 | 24.02.2014 | 71 +/- 7 | 50 Bq/m³ | |
| 3377470 | Trapperom, u1 | 18.12.2013 | 24.02.2014 | 51 +/- 6 | 40 Bq/m³ | |
| 3537651 | 182, lesesal | 18.12.2013 | 24.02.2014 | < 20 | < 20 Bq/m³ | |
| 1567700 | 160, lesesal | 18.12.2013 | 24.02.2014 | < 20 | < 20 Bq/m³ | |
| 4890018 | Læringsenter, resepsjon | 18.12.2013 | 24.02.2014 | < 20 | < 20 Bq/m³ | |
| 2518975 | 342 | 18.12.2013 | 24.02.2014 | < 20 | < 20 Bq/m³ | |

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.