



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Misjonssalen
Bygningskode	SE22
Adresse	Tullins gate 4 B, Sentrum
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Undervisning
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	01.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Sentrum					
Bygning:	Misjonssalen					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6175160	Salen	20.12.2013	26.02.2014	101 +/- 9	80 Bq/m³	
6185292	Borte	20.12.2013				
Lesesal 7	< 20	20.12.2013	26.02.2014	< 20	< 20 Bq/m³	
Lesesal 2	< 20	20.12.2013	26.02.2014	< 20	< 20 Bq/m³	
334	< 20	20.12.2013	26.02.2014	< 20	< 20 Bq/m³	
314	< 20	20.12.2013	26.02.2014	< 20	< 20 Bq/m³	
434	< 20	20.12.2013	26.02.2014	< 20	< 20 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.