



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	St. Olavsgt. 24
Bygningskode	SE25
Adresse	St. Olavsgt. 24, Sentrum
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	UIO leier undervisningslokaler
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	01.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver: UIO						
Område: Sentrum						
Bygning: St. Olavsgate 24						
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
7647217	Sal mot bakgård	27.02.2014	22.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
7531403	Sal mot St. Olavsg.	27.02.2014	22.04.2014	43 +/- 5	40 Bq/m ³	
Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.						