

RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Tøyen UIO – TØ22 - Formeringsbrakke
Bygningskode	TØ22 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie
Siste radonmåling	Vinteren 2023 - sporfilm
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	27.10.2023.
Historikk Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.	

VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ22 – rom 104 og 106.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Rodonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ22	104	1 etasje	04.10.2023	11.10.2023	668 BQ m3	640 BQ m3	Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA.
TØ22	106	1 etasje	04.10.2023	11.10.2023	722 BQ m3	620 BQ m3	Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA.